

LIDO EM 05/06/17

Presidente



ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE DONA INÊS
"Casa Vereador Manoel Alves de Lima"

Rua Alfredo Cantalice, 15 - Centro - Dona Inês/PB - CEP: 58.228-000 - Fone: (83) 3377 1025
E-mail: cmdi_pb@hotmail.com - CNPJ: 08.582.371/0001-30

APROVADO EM

12 / 06 / 2017

PRESIDENTE

REQUERIMENTO Nº 082/2017

AUTOR: Vereador Jairo Teixeira Esperidião - PSD

ASSUNTO: Conserto de 02 (dois) cata-ventos nos poços artesanais do Assentamento Fazenda Sítio (Pimenta), zona rural do município de Dona Inês/PB.

Senhores Presidente,
Senhores Vereadores,
Senhora Vereadora,

Requeremos na forma regimental e depois de ouvido o Plenário, que seja enviado ao Exmo. Prefeito Constitucional desse Município, Senhor João Idalino da Silva, solicitação no sentido de consertar 02 (dois) cata-ventos nos poços artesanais do Assentamento Fazenda Sítio (Pimenta), zona rural do município de Dona Inês/PB.

JUSTIFICATIVA

A Comunidade da Fazenda Sítio (Pimenta), principal assentamento rural deste município, possuindo mais de quarenta famílias empossadas, depois de longos anos de luta para reconhecimento por parte do Governo que a terra era improdutiva para seu proprietário.

Dona Inês, está localizado em uma região do Nordeste brasileiro que enfrenta a 7º (sétimo) anos de estiagens (chuvas irregulares), dados do Sistema Olho N'água, do INSA (Instituto Nacional do Semiárido) e da UFCG (Universidade Federal de Campina Grande).

A capacidade de água dos reservatórios está com menos de 10% da capacidade máxima, sem outra opção à vista para captar água, as casas são abastecidas através de carro pipas. É uma situação grave, que ainda não havia sido registrada. Realmente nunca chegamos a uma situação crítica.

Os meteorologistas, explica ainda que, além de ser necessário chover muito acima da média para recarregar os reservatórios, é preciso também que haja concentração das precipitações. A questão também é como se comportam as chuvas. Ela pode ser fraca e persistente, e aí, mesmo que fique na média, não é bom para encher reservatório porque provocam pouco escoamento. Já aquela chuva mal distribuída em poucos dias, embora seja ruim para agricultura, ajuda mais.

Destacamos, ainda que, o conserto desses dois cata-ventos instalados em dois poços artesiano nas Comunidades Rurais (Sítio Pimenta e Sítio Pedra Lisa), ajudara o



ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE DONA INÊS

“Casa Vereador Manoel Alves de Lima”

Rua Alfredo Cantalice, 15 - Centro - Dona Inês/PB - CEP: 58.228-000 - Fone: (83) 3377 1025

E-mail: cmdi_pb@hotmail.com - CNPJ: 08.582.371/0001-30

abastecimento de água da população que habita esta região de nosso Município, amenizando o sofrimento.

Cata-vento é um dispositivo que aproveita a energia dos ventos (energia eólica). Entretanto, associa-se comumente o nome comumente ao aproveitamento da energia eólica em aplicações mais engenhosas, como moenda (moinhos de vento), bombeamento de água, ou gerando energia elétrica, com os aerogeradores.

Diante do exposto, pedimos a análise de Vossas Senhorias e votação deste plenário legislativo para aprovação deste requerimento para encaminharmos ao Chefe do Poder Executivo para adotar as providências cabíveis para execução desta demanda da população.

Plenário Vereador José Fabiano da Costa Teixeira, 05 de junho de 2017.

Jairo Teixeira Esperidião
VEREADOR/PSD